

АКТ  
проверки работоспособности  
проведения работ по техническому обслуживанию видеонаблюдения

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию видеонаблюдения)

На объекте: Бортинская ОСШ

расположенному по адресу: с. Барте

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период:

с «20» февраля 2025г. по «21» февраля 2025г.

на основании договора о государственных закупках услуг №91 от 30.01.2025г

В результате проверки работоспособности средств обеспечения видеонаблюдения, на объекте установлено:

из 8 камер видеонаблюдения (показывало 4 камеры)  
было подложено 2 камеры (показывали 6 камер) камеры устаревшие  
не видятся записи, требуется замена всех устройств.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

завхоз

(должность)

Резуев С.Н.



ИП Бекзага

(должность)



Организация

(заказчик) «БИН 200440004088» Государственное учреждение "Отдел образования Мартукского района  
Управления образования Актюбинской области"

Организация

(Поставщик) «691213401017» ИП «Бекзада»

Номер документа

Дата составления

14 12.03.2025г.

## АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ АКТИВА

Место нахождения актива: Актюбинская область, Мартукский район, с. Борме

В процессе инвентаризации, технической обслуживании системы видеонаблюдения  
принятого в техническое обслуживание по договору № 91 от 31.01.2025 года

обнаружены следующие дефекты:

| № | Наименование,<br>характеристика | школа                | Обнаруженные дефекты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                               | 3                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Комплект видеонаблюдения        | КТУ "Борминская ОСШ" | <p>Вся система видеонаблюдения сильно устарела и не поддерживает обновления программ, также, не поддерживает новых камер, также камеры видеонаблюдения не соответствуют стандартам и требованиям к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения утвержденным совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 января 2019 года № 49 и Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 января 2019 года № 32. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 января 2019 года № 18239.</p> <p>В связи, с чем, сообщаем, что вся система видеонаблюдения сильно устарела, и не подлежит к эксплуатации и техническому обслуживанию. На данный момент нами проведено техническое обследование, в результате чего составлен дефектный акт.</p> |

Участники комиссии:

Представитель заказчика

директор шк

Должность

подпись

Шылысов С.К.

расшифровка

Представитель заказчика

завхоз шк

Должность

подпись

Рыбун С.Н.

расшифровка

Представитель заказчика

работник

Должность

подпись

Булмачов Н.А.

расшифровка

М.П.

Исполнитель

И.И.И.И.И.

Должность

подпись

расшифровка

" 12 " 03 2025 года

